

УТВЕРЖДЕН

И.О. заместителя Главы городского округа –  
руководителя Управления по социальной политике



Бойкова И.В./

подпись

Ф. И.О.

« 18 »

02

2021 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г.о.Отрадный Самарской области  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«18» 02 2021 г.

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №6 городского округа Отрадный Самарской области, Детский сад № 14.

1.2. Адрес объекта 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Сабирзянова, д. 10Б.

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1719,5 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 9414,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта 2010.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №6 городского округа Отрадный Самарской области (краткое наименование: ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный) структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 6 городского округа Отрадный Самарской области, Детский сад № 14, (СП ГБОУ СОШ № 6, Детский сад № 14).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446300 Самарская область, городской округ Отрадный, улица Победы, д. 11.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

### Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского Автобусный маршрут № 1, остановка «Центральная библиотека им. И.Т. Комарова», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | <i>ДУ</i>   |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | <i>ВНД</i>  |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <i>ВНД</i>  |
| 4     | с нарушениями зрения                        | <i>ВНД</i>  |
| 5     | с нарушениями слуха                         | <i>ДУ</i>   |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | <i>ДУ</i>   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |        |
|-------|--|---|------------|--------|
|       |  |   | № на плане | № фото |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <i>ДП-И (К,О,Г,У)</i>   |            |        |
| 2     | Вход (входы) в здание  | <i>ВНД</i>  |            |        |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <i>ВНД</i>  |            |        |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>ВНД</i>  |            |        |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | <i>ВНД</i>  |            |        |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <i>ВНД</i>  |            |        |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <i>ДЧ-И (К,О,Г,У)</i>   |            |        |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект временно не доступен для инвалидов.

## 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*         |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <i>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</i>     |
| 2     | Вход (входы) в здание  | <i>Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР</i> |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <i>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</i>     |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>Индивидуальное решение с ТСР</i>                     |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | <i>Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР</i> |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | <i>Индивидуальное решение с ТСР</i>                     |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <i>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</i>     |
| 8.    | Все зоны и участки   | <i>Индивидуальное решение с ТСР</i>                     |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ по мере поступления денежных средств.

в рамках исполнения Муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Отрадный Самарской области» на 2017-2030 годы и государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области на 2014 – 2025 годы».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_ ДП-В .

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ППВ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по делам маломобильных граждан (инвалидов) по обследованию социально – значимых объектов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать);

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;

4.4.6. другое -

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: информационная система Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда»

<http://geoportal.samregion.ru/minsocdem/>.

(наименование сайта, портала)





I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14  
Самарская область, г.о.Отрадный, ул.Сабирзянова, 10Б

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |   |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ  |
| 1     | Вход (входы) на территорию                         | есть             | 1,2        | -      | -                                | К,О                              | ремонт                       | Расширить до 1,2  |
| 2     | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | 3          | -      | -                                | К                                | -                            | -   |
| 3     | Лестница (наружная)                                | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -   |
| 4     | Пандус (наружный)                                  | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -   |
| 5     | Автостоянка и парковка                             | есть             | -          | -      | -                                | К,О                              | -                            | Организовать парковочное место для инвалидов с размещением знака и разметки |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |   |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | на плане   | N фото |   |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДП-И (К,О,Г,У)   | 1-5        | -      | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР                                  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14

Самарская область, г.о.Отрадный, ул.Сабирзянова, 10Б

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |   |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ  |
| 1     | Лестница (наружная)                                | есть             | -          | -      | -                                | О,С                              | ремонт                       | Установка поручней                                  |
| 2     | Пандус (наружный)                                  | есть             | -          | -      | -                                | К                                | реконструкция                | Выполнить установку стационарного пандуса с навесом |
| 3     | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | -          | -      | -                                | К                                | -                            | -   |
| 4     | Дверь (входная)                                    | есть             | -          | -      | -                                | К                                | -                            | Расширить дверные проемы                            |
| 5     | Тамбур   | есть             | -          | -      | -                                | К                                | -                            | -   |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |   |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | на плане   | N фото |   |
| Вход в здание                               | ВНД  | -          | -      | Капитальный ремонт, индивидуальные решения с ТСП  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходимо заключение строительной организации



I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14

Самарская область, г.о.Отрадный, ул.Сабирзянова, 10Б

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |           |        | Выявленные нарушения и замечания |                                     | Работы по адаптации объектов |  |
|-------|---|------------------|-----------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
|       |   | есть/нет         | на плане  | N фото | Содержание                       | Значимость для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ   |
| 1     | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | 26,45     | -      | -                                | К,О,С,Г                             | установка                    | Установить указатели, тактильную полосу, текстовые табло, опорные устройства, тактильную маркировку, разворотные площадки, Аудиовизуальные справочные систем |
| 2     | Лестница (внутри здания)                            | есть             | 7,9,46,48 | -      | -                                | -                                   | установка                    | Тактильная полоса, контрастная маркировка, нетравмирующие завершения поручней, цифровые контрастные обозначения, тактильные указатели                        |
| 3     | Пандус (внутри здания)                              | нет              | -         | -      | -                                | -                                   | -                            | -  |
| 4     | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              | -         | -      | -                                | -                                   | -                            | -  |
| 5     | Дверь   | есть             | -         | -      | -                                | -                                   | -                            | -  |
| 6     | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             | -         | -      | -                                | -                                   | -                            | -  |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |           |        |                                  |                                     |                              |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
|  |  | N на плане | N фото |   |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД  |            |        | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов  
СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14

Самарская область, г.о.Отрадный, ул.Сабирзянова, 10Б

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |   |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ  |
| 1     | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | 26         | -      | -                                | К,О,С,Г                          | ремонт установка             | Увеличить дверные проемы до 0,9м,убрать пороги, установить информацию с использованием шрифтов Брайля, установить столы с микролифтом |
| 2     | Зальная форма обслуживания                         | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -   |
| 3     | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -   |
| 4     | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -   |
| 5     | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -   |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |   |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны  | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
|  |  | N на плане | N фото |   |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)<br>Вариант I- зона обслуживания инвалидов | ВНД  |            |        | Индивидуальное решение с ТСР  |
|  |  |            |        |   |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений  
СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14  
Самарская область, г.о.Отрадный, ул.Сабирзянова, 10Б

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |  |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ   |
| 1     | Туалетная комната                                  | есть             | 19         | -      | -                                | К,О,С                            | Создание, установка, ремонт  | Сделать капитальный ремонт, разместить знак доступности, установить тактильную маркировку, расширить дверные проемы, установить опорные поручни, систему тревожной сигнализации, кнопку вызова |
| 2     | Душевая/ванная комната                             | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -  |
| 3     | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -  |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | N на плане | N фото |   |
| Туалетная комната                           | ВНД  |            |        | Капитальный ремонт, индивидуальные решения с ТСП  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте  
СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14  
Самарская область, г.о.Отрадный, ул.Сабирзянова, 10Б

(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |  |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
|       |  | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ   |
| 1     | Визуальные средства                                | есть             | -          | -      | -                                | К,О,Г,С                          | замена                       | Установить визуальные средства информации, установить текстовые табло, индукционные систем |
| 2     | Акустические средства                              | нет              | -          | -      | -                                | С                                | установка                    | Установить телефоны с усилителем звука, речевые информаторы, маяки                         |
| 3     | Тактильные средства                                | нет              | -          | -      | -                                | С                                | установка                    | Установить тактильные средства информации, в т.ч. с бегущей строкой                        |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | N на плане | N фото |   |
| Система информации на объекте               | ВНД  |            |        | Индивидуальное решение с ТСП  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

